Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Кировская обл., г. Киров, ул. Маклина, 65; тел. (8332)54-68-33, gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Киров, Октябрьский пр., 122а, тел. (8332)67-95-12, gpn_kirov@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

«14» октября 2021 г., 15 час. 00 мин. № 750

(дата и время составления акта)

г. Киров

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя главного государственного инспектора города Кирова по пожарному надзору Карпова Андрея Сергеевича 28.09.2021 №750. Учетный номер КНМ № 43210061000201082682, № 43210061000201083521.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
Булдаков Михаил Андреевич государственный инспектор г. Кирова по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):
не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
территории и зданий Кировского областного государственного профессионального образовательного автономного учреждения «Вятский электромашиностроительный техникум»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 24; г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23/3

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение «Вятский электромашиностроительный техникум», ИНН 4345283854, адрес организации: г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 24

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 09 час. 00 мин. 07 октября 2021 г. по 14 час. 00 мин. 14 октября 2021 г.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с "___"_____ ____ г., ____ час. ____ мин.

по "___"_____ ____ г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 рабочих дня/10 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

осмотр начат с 09 час. 00 мин 07 октября 2021 г. по 15 час. 00 мин 07 октября 2021 г.

осмотр начат с 09 час. 00 мин 11 октября 2021 г. по 12 час. 00 мин 11 октября 2021 г.

осмотр проведен по месту проведения выездной проверки по адресам: г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 24; г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23/3

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

1) протокол осмотра от 07.10.2021;
протокол осмотра от 11.10.2021.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа, представленные контролируемым лицом

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

Функциональное назначение – Ф4.1 (учебные корпуса здания профессиональной образовательной организации).

Обществом с ограниченной ответственностью «Экспертный центр «Кировский» проведена оценка пожарного риска в здании Кировского областного государственного профессионального образовательного автономного учреждения «Вятский электромашиностроительный техникум» (административный корпус) по адресу: г. Киров, ул.

Романа Ердякова, д. 24.

В соответствии с п. 43 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290) (далее – Положение) в случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе плановой проверки указанный расчет подлежит проверке.

Пунктом 43 Положения определено, что в случае проведения расчета по оценке пожарного риска на объект защиты проверяется:

соответствие исходных данных, а также параметров и характеристики объекта, которые учитываются в расчете по оценке пожарного риска, фактическим данным, полученным в ходе его обследования;

соответствие требованиям, установленным Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2020 г. N 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска».

При проверке соответствия исходных данных, применяемых в расчете, фактическим данным, полученным в ходе обследования объекта защиты, установлено не соответствие исходных данных и описания объекта защиты, в отношении которого проведен расчет по оценке пожарного риска действительности, а именно:

1. В зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 (профессиональной образовательной организации) не обеспечено дублирование сигнала о возникновении пожара от системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (раздел 5 «Описание объекта защиты, в отношении которого проведен расчет по оценке пожарного риска»).
2. Не обеспечена исправность внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения (согласно Актов испытаний внутреннего противопожарного водопровода от 21.09.2021, проведенных ООО «ФПСФ и аудит пожарной безопасности») (раздел 5 «Описание объекта защиты, в отношении которого проведен расчет по оценке пожарного риска»).
3. На объекте защиты отсутствует техническая документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в зданиях по адресу: г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 24) (раздел 5 «Описание объекта защиты, в отношении которого проведен расчет по оценке пожарного риска»).
4. На приборе приемно-контрольном (ППК) «Гранд-Магистр-16а» в гардеробе шлейф АУПС №7 находится в неисправном состоянии (согласно индикации прибора), в рабочее состояние не берётся (раздел 5 «Описание объекта защиты, в отношении которого проведен расчет по оценке пожарного риска»).
5. По результатам проверки источников резервного питания систем СПС и СОУЭ установлено, что аккумуляторные батареи не обеспечивают питание указанных электроприемников (при переводе на питание от аккумуляторной батареи СОУЭ не включилась) (раздел 5 «Описание объекта защиты, в отношении которого проведен расчет по оценке пожарного риска»).
6. Настенные речевые оповещатели располагаются таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателя составляет менее 150 мм (раздел 5 «Описание объекта защиты, в отношении которого проведен расчет по оценке пожарного риска»).
7. Не защищены системой пожарной сигнализации:
   -на 2 этаже подсобное помещение с хранением различных горючих материалов (рядом с кабинетом №26);
   -на 1 этаже подсобное помещение с хранением различных горючих материалов (рядом с кабинетом №18у) (раздел 5 «Описание объекта защиты, в отношении которого проведен расчет по оценке пожарного риска»).

Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности[2)]:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, суказанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
	Общие мероприятия	
1.	В зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 (профессиональной образовательной организации) не обеспечено дублирование сигнала о возникновении пожара от системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (дублирование сигнала о возникновении пожара осуществляется на пульт подразделения частной пожарной охраны, не осуществляющей незамедлительные боевые действия по тушению пожаров на отправившем сигнал объекте, а осуществляющей через своего диспетчера передачу информации о поступившем сигнале диспетчеру гарнизона в реагирующее подразделение пожарной охраны, выступая, таким образом, в качестве посредника между объектом и подразделением пожарной охраны).	ч.7 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2.	Светильники эвакуационного освещения в зданиях на путях эвакуации находятся в нерабочем состоянии, частично отсутствуют (эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения).	ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
3.	Не обеспечена исправность внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения (согласно Актов испытаний внутреннего противопожарного водопровода от 21.09.2021, проведенных ООО «ФПСФ и аудит пожарной безопасности»).	ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
4.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).

	электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	
5.	Не представлены уточненные декларации пожарной безопасности в отношении зданий по адресам: г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 24; г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23/3 (в связи со сменой собственника).	ст. 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
6.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в зданиях по адресу: г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 24).	ст. 2, ст. 52, ст. 54, ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
Здание 4-х этажного учебного корпуса по адресу: г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 24		
7.	Эвакуационные выходы не обозначены знаком пожарной безопасности: -на 4 этаже дверь выхода из коридора в южную лестничную клетку; -на 3 этаже двери выхода из коридора в лестничные клетки.	п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020), п. 6.4.8. ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».
8.	На приборе приемно-контрольном (ППК) «Гранд-Магистр-16а» в гардеробе шлейф АУПС №7 находится в неисправном состоянии (согласно индикации прибора), в рабочее состояние не берётся.	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
9.	В вестибюле 1 этажа допущена совместная прокладка шлейфов АУПС и кабелей напряжением более 60В.	ст. 82, ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.14 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; п.5.19 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».
10.	По результатам проверки источников резервного питания систем СПС и СОУЭ установлено, что аккумуляторные батареи не обеспечивают питание указанных электроприемников (при переводе на питание от аккумуляторной батареи СОУЭ не включилась).	ч. 11 ст. 84, ч. 4 ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020), п. 4.2 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

11.	Не обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации (при имитации возникновения пожара с дымового пожарного извещателя на 1 этаже у кабинета №11у не произошел его переход в режим «Пожар»).	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.020).
12.	Не обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации (при имитации возникновения пожара с двух дымовых пожарных извещателей на 3, 4 этаже в коридоре АУПС не перешла в режим «Пожар», СОУЭ не включилось; на 2 этаже в коридоре при имитации возникновения пожара с двух дымовых пожарных извещателей, а также с ручного пожарного извещателя АУПС не перешла в режим «Пожар», СОУЭ не включилось).	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
13.	Двери эвакуационных выходов в северную лестничную клетку на 2, 3, 4 этажах не имеют уплотнены в притворах (дверные полотна деформированы и в закрытом положении не обеспечивают нераспространения опасных факторов пожара на путях эвакуации).	ст.56 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.6 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
14.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа: -на 4 этаже дверь выхода из коридора в южную лестничную клетку (врезной замок); -на 3 этаже дверь выхода из коридора в южную лестничную клетку (врезной замок); -на 2 этаже дверь выхода из коридора в южную лестничную клетку (врезной замок); -на 1 этаже двери выходов из лестничных клеток наружу; -на 1 этаже двери основного выхода из вестибюля наружу (врезной замок).	п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
15.	Огнетушители расположены в подставках из горючих материалов: -на 1, 2, 4 этаже в южной лестничной клетке.	п.409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
16.	Допущено использование электроустановочных изделий с повреждениями: -на 3 этаже в кабинете №31	подп. «б» п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).

	электророзетка со следами оплавления.	
17.	Настенные речевые оповещатели располагаются таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателя составляет менее 150 мм: -на 3 этаже в кабинете №32у указанное расстояние составляет 50 мм; -на 3 этаже в кабинете №36 указанное расстояние составляет 10 мм; -на 2 этаже в кабинете №21 указанное расстояние отсутствует (вплотную).	ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
18.	Устройства для самозакрывания дверей находятся в неисправном состоянии (не обеспечивают закрывание дверей): -на 3 этаже дверь выхода из коридора в южную лестничную клетку.	ст. 56 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.14, п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020); п.4.4.6 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
19.	Огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя: -на 3 этаже в кабинете №36.	п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020)
20.	Допущено размещение ближе 1 метра от электрощитов горючих веществ и материалов: -на 2 этаже в кабинете №26 горючие материалы вплотную к электрощиту.	подп. «е» п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
21.	Не защищены системой пожарной сигнализации: -на 2 этаже подсобное помещение с хранением различных горючих материалов (рядом с кабинетом №26); -на 1 этаже подсобное помещение с хранением различных горючих материалов (рядом с кабинетом №18у).	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования».
22.	Не обеспечено открывание изнутри без ключа и других специальных устройств окон, расположенных в наружных стенах лестничных клеток (демонтированы предусмотренные конструкцией ручки для открывания окон на 1 этаже).	ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; подп. «б» п.5.4.16 СП 2.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
23.	На 1-м этаже над дверями центрального эвакуационного выхода из вестибюля непосредственно наружу отсутствуют световые оповещатели с надписью «Выход» (имеющийся оповещатель расположен на стене между дверями выходов).	ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.3 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной

		безопасности».
24.	На 1-м этаже в северной лестничной клетке допущено устройство под лестничным маршем кладовой.	подп. «к» п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
25.	В технических помещениях допускается хранение различных веществ и материалов: -в подвале в помещении теплоузла хранение бумаги, мебели и т.д.	пп «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
26.	Допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией: -в подвальном помещении.	подп. «в» п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
Здание 2-х этажного корпуса мастерских по адресу: г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 24		
27.	Огнетушители расположены в подставках из горючих материалов: -на 2 этаже в кабинете №30п; -на 1 этаже в помещении сварочной мастерской.	п.409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
28.	Не обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации (при переходе АУПС в режим «Пожар» система оповещения и управления эвакуацией не включилась).	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
29.	Не обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации (в помещении лаборантской кабинета №30п демонтирован корпус дымового пожарного извещателя).	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
30.	На 2-м этаже противопожарные двери помещений категории В3 по пожарной опасности (кабинеты №21п, №22п) не имеют устройства для самозакрывания.	ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
31.	Огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя: -на 3 этаже в кабинете №36; -на 2 этаже в кабинете №27п.	п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
32.	Допущено размещение ближе 1 метра от электрощитов горючих веществ и материалов: -на 2 этаже в кабинете №27п.	подп. «е» п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
33.	Помещения не защищены требуемым количеством огнетушителей с рангом тушения модельного очага 4А: -на 2 этаже кабинеты №21п, №22п категории В3 по пожарной опасности.	п.60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
34.	Допущено использование электроустановочных изделий с повреждениями:	подп. «б», «д» п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением

	-на 2 этаже в кабинете №24п самодельный удлинитель со следаи оплавления.	Правительства №1479 от 16.09.2020).
35.	Проведено изменение объемно-планировочных решений, в результате которых уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации): -на 2 этаже помещение копицентра разделено шторой на 2 зоны, в одной из которой отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	подп. «е» п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
36.	На 1-м и 2-м этаже общественного здания не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м (фактически имеются коридоры длиной 48 м, естественное проветривание которых не обеспечивается в связи с проведенной заменой открываемых оконных проемов в наружных ограждениях коридоров на неоткрываемые).	ст. 52, ст. 55, ст.56 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.12, подп. «в» п.7.2 СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; подп. «е» п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
37.	В наружных стенах южной лестничной клетки не предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с расположением устройств для открывания окон не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа (проведена замена открываемых оконных проемов в наружных ограждениях лестничной клетки на неоткрываемые).	ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; подп. «б» п.5.4.16 СП 2.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; подп. «е» п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
38.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа: -на 2 этаже дверь выхода из коридора в южную лестничную клетку (врезной замок); -на 1 этаже дверь выхода из южной лестничной клетки наружу (врезной замок).	п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
39.	На 1 этаже здания, в котором могут одновременно находиться 50 и более человек, а также с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек, не размещены на	п.5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).

	видных местах планы эвакуации людей при пожаре.	
40.	Не защищены системой пожарной сигнализации: -на 1 этаже помещение раздевалки.	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования».
41.	На 1 этаже в помещении сварочной мастерской с категорией В3 по пожарной опасности предел огнестойкости заполнения проемов (дверей) в противопожарной преграде (противопожарной перегородке) не соответствует требуемому (установлены деревянные двери с пределом огнестойкости менее EI 30).	ч.1 ст. 88, табл. 23, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
42.	На 1 этаже в помещении сварочной мастерской с категорией В3 по пожарной опасности противопожарные двери не имеют устройства для самозакрывания.	ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
43.	На 1 этаже у наружной лестницы эвакуационного выхода из сварочной мастерской №14п частично демонтировано ограждение с поручнями.	ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
44.	На 1 этаже в тамбуре эвакуационного выхода наружу из сварочной мастерской №14п допущено хранение различных материалов и оборудования.	подп. «в» п.27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
Здание 2-х этажного административно-бытового корпуса по адресу: г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 24		
45.	Допущено перекрытие проезда для пожарной техники у здания со стороны ул. Романа Ердякова бетонными блоками.	п.71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
46.	В подвальном этаже помещение борцовского зала не имеет эвакуационного выхода, соответствующего требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (выход в лестничную клетку ведет через два помещения).	ст.53, ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
47.	На приборе приемно-контрольном	п.54 Правил противопожарного режима в

	(ППК) «Гранд-Магистр-24» шлейф АУПС №2, №11 находится в неисправном состоянии (согласно индикации прибора), в рабочее состояние не берётся. На приборе приемно-контрольном (ППК) «Гранд-Магистр-30» шлейф АУПС №6, №17 находится в неисправном состоянии (согласно индикации прибора), в рабочее состояние не берётся.	Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
48.	По результатам проверки источников резервного питания систем СПС и СОУЭ установлено, что аккумуляторные батареи не обеспечивает питание указанных электроприемников (при переводе на питание от аккумуляторной батареи приборы приемно-контрольные отключились).	ч. 11 ст. 84, ч. 4 ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020), п. 4.2 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».
49.	Отсутствует взаимодействие (интеграция) систем АУПС и СОУЭ с инженерными системами здания (с системой общеобменной вентиляции в столовой).	п.4 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.24, п. 7.20 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п.42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
50.	В вестибюле 1 этажа допущена совместная прокладка шлейфов АУПС и кабелей напряжением более 60В.	ст. 82, ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.14 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; п.5.19 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».
51.	В ходе проверки работоспособности систем СПС и СОУЭ установлено, что световые оповещателей с надписью «Выход» находятся в нерабочем состоянии (в вестибюле на 1 этаже оповещатели не включились при переходе АУПС в режим «Пожар»).	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020); п. 5.3 и табл. 1 СП3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
52.	На 2 этаже в тамбуре эвакуационного выхода из коридора в лестничную клетку допущено хранение различных материалов.	подп. «в» п.27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
53.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их	п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от

	свободного открывания изнутри без ключа: -на 2 этаже дверь выхода из коридора в лестничную клетку (врезной замок); -на 1 этаже дверь выхода из лестничной клетки наружу (врезной замок); -на 1 этаже двери основного выхода из вестибюля наружу; -на 1 этаже двери выхода из спортзала; -на 1 этаже двери выхода из актового зала; -на 1 этаже двери выходов из обеденного зала.	16.09.2020).
54.	Допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией: -на 2 этаже в помещении оружейной комнаты; -на 1 этаже в помещении туалета тренерской, помещении прачечной; -на 1 этаже в помещении туалета столовой; -в подвале в столярном помещении.	подп. «в» п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
55.	В технических помещениях допускается хранение различных веществ и материалов: -на 2 этаже в помещении вентиляционной устроена теннисная; -в подвале в помещении вентиляционной устроено подсобное помещение с хранением различных материалов.	пп «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
56.	Двери эвакуационных выходов открываются не по направлению выхода из здания: -на 2 этаже выход в коридор из читального зала библиотеки (с числом посадочных мест более 15); -на 1 этаже выход наружу из обеденного зала столовой (с числом посадочных мест 88).	ст.53, ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.22 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
57.	Не обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации (в помещении радиорубки демонтирован корпус дымового пожарного извещателя).	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
58.	В лестничной клетке на лестничной площадке (перед выходом на кровлю) допущено хранение различных горючих предметов.	подп. «к» п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
59.	У противопожарной двери выхода из лестничной клетки на кровлю отсутствует устройство для	ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.6

	самозакрывания.	СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
60.	В наружных стенах лестничной клетки не предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с расположением устройств для открывания окон не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа (проведена замена открываемых оконных проемов в наружных ограждениях лестничной клетки на неоткрываемые).	ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; подп. «б» п.5.4.16 СП 2.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; подп. «е» п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
61.	Над дверями эвакуационных выходов отсутствуют световые оповещатели с надписью «Выход»: -на 1-м этаже над дверью эвакуационного выхода из лестничной клетки наружу (имеющийся оповещатель расположен справа от двери выхода); -на 1 этаже над второй дверью основного выхода из вестибюля наружу; -на 2 этаже над дверью выхода в коридор из читального зала библиотеки.	ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.3 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
62.	Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов (натяжной потолок) для отделки потолка на пути эвакуации в вестибюле 1 этажа.	ст. 89, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
63.	Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов зальных помещений: -на 1 этаже на деревянные конструкции пола актового зала; -на 1 этаже на натяжной потолок для отделки потолка в обеденном зале.	ч.6 ст.134, табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
64.	Не защищены системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией: -на 1 этаже помещение актового зала.	ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы

		противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п.4.2, п.5.3 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
65.	На 1 этаже у наружной лестницы эвакуационного выхода из обеденного зала столовой частично демонтирован поручень с ограждения.	ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
66.	Огнетушители расположены в подставках из горючих материалов: -на 1 этаже в столовой.	п.409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
67.	Допущено использование электроустановочных изделий с повреждениями: -на 1 этаже в помещении моечной столовой электророзетка со следами оплавления; -в подвале в столярном помещении электророзетка со следами оплавления.	подп. «б», «д» п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
68.	В подвальном этаже для отделки стен в борцовком зале применен материал (деревянные ОСБ панели) с классом пожарной опасности более чем КМ3.	ч.6 ст.134, табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
69.	Электрическая проводка проложена по горючему основанию: -в подвале в столярном помещении провода освещения проложены по деревянному основанию.	подп. «з» п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
3-х этажное здание учебно-производственных мастерских с бытовыми помещениями по адресу: г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23/3		
70.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарного отсека) складского назначения площадью более 10 м^2 с обозначением его категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте:	главы 5, 8 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020); п.5.1.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

	-на 3-м этаже подсобное помещение №31, используемое в качестве складского.	
71.	На приборе приемно-контрольном (ППК) «Гранд-Магистр-30» в помещении охраны шлейф АУПС №1, №7, №14 находится в неисправном состоянии (согласно индикации прибора), в рабочее состояние не берётся.	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
72.	Допущено использование электроустановочных изделий с повреждениями: -на 1 этаже в помещении охраны самодельный удлинитель со следами механического повреждения.	подп. «б», «д» п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
73.	Не обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (ручные пожарные извещатели на 2 этаже находятся в отключенном состоянии – световые индикаторы на их корпусе не горят).	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
74.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа: -на 2, 3 этаже выходы из коридора в лестничные клетки; -на 1-м этаже дверь эвакуационного выхода из южной лестничной клетки наружу; -на 1-м этаже двери выхода из вестибюля наружу.	п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
75.	Не защищены системой пожарной сигнализации: -3 этаж здания корпуса; -на 2 этаже кабинеты №25, №26, №30; -на 1 этаже кабинеты №13, №15, помещение гардероба, помещение вестибюля; -помещение №44 с хранением горючих материалов.	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования».
76.	Отсутствует устройство для самозакрывания дверей: -на двери подсобного помещения между 2 и 3 этажом в северной лестничной клетке.	ст. 56 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.14, п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от

		16.09.2020); п.4.4.6 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
77.	Допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией: -подсобное помещения между 2 и 3 этажом в северной лестничной клетке; -на 1 этаже в учебной мастерской (ангарного типа) в помещении №45.	подп. «в» п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
78.	Над дверями эвакуационных выходов отсутствуют световые оповещатели с надписью «Выход»: -на 1-м этаже над дверью эвакуационного выхода из южной лестничной клетки наружу. На 2 этаже в вестибюле световой оповещатель с надписью «Выход» не над эвакуационным выходом (установлен на стене над пожарным шкафом).	ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.3 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
79.	Помещения не защищены требуемым количеством огнетушителей с рангом тушения модельного очага 4А: -на 1 этаже помещение инструментальной категории В3 по пожарной опасности; -на 1 этаже помещение учебной мастерской (ангарного типа) категории В3 по пожарной опасности.	п.60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
80.	В технических помещениях допускается хранение различных веществ и материалов: -на 1 этаже в помещении электрощитовой, вентиляционной хранение различных предметов.	подп. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
81.	На 1 этаже в помещении учебной мастерской (ангарного типа) использованный обтирочный материал (ветошь) после окончания работы хранится в металлической емкости без плотно закрывающейся крышки (крышка отсутствует).	п. 19 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
82.	Электрическая проводка проложена по горючему основанию: -на 1 этаже в помещении учебной мастерской (ангарного типа) на участке слесаря электропровода проложены по деревянному основанию.	подп. «з» п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
83.	Эвакуационные выходы не обозначены знаком пожарной безопасности: -на 1 этаже в помещении учебной	п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020), п. 6.4.8. ГОСТ Р 12.2.143-2009

	мастерской (ангарного типа) калитка в воротах с западной стороны здания.	«Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».
84.	Допущено размещение ближе 1 метра от электрощитов горючих веществ и материалов: -на 1 этаже в учебной мастерской (ангарного типа) в помещении №45.	подп. «е» п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).

Сведения о факте устранения нарушений[3]: нет

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 14.10.2021 № 750/1.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор г. Кирова по пожарному надзору Булдаков М.А. _____

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку) (подпись)

Булдаков Михаил Андреевич, государственный инспектор г. Кирова по пожарному надзору, тел.: (8332) 20-80-56, электронный адрес: buldakovma@43.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом внепланового инспекционного визита (дата и время ознакомления)

С актом ознакомлен(а):
«14» октября 2021 г. _____ директор М.Ю. Казакова

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.